

山岳トンネル工事における安全対策について

2023年4月28日

中央新幹線長野工事事務所大鹿分室

中央新幹線伊那山地トンネル新設（青木川工区）工事共同企業体


2023年3月29日（水）に中央新幹線伊那山地トンネル新設（青木川工区）工事で発生した労働災害（不休）について、工事共同企業体において、以下の安全対策を講じることとしました。

今回の原因は、受傷者（施工会社職員）が、コンクリートを切断するカッターの刃を取替えた後、試運転をした際、交換に使用した工具を取外すことを失念し同時に回転したことでした。

対策として、以下を実施しました。

- ・カッターの刃交換時に必ず目にする場所に注意喚起（回転部に工具は無いかなど）を明示
今後とも安全第一で工事を推進してまいります。

○事故の状況（再現イメージ）



※本労働災害については、労働基準監督署及び関係する自治体に報告しています。

【連絡先】 中央新幹線長野工事事務所大鹿分室（0265-39-2975）