


18-7 安全施設の設置状況調査結果


安全施設の設置状況の調査結果を図 18-7-1 に示す。



凡例

- | | | |
|-------------------|---------|-----------|
| 計画路線(トンネル部) | —— 歩道有り | —— 横断地下歩道 |
| —— 計画路線(地上部) | —— 歩道無し | ● カーブミラー |
| --- 都県境 | —— 横断歩道 | ○ 信号 |
| ---- 市区町村境 | —— 歩道橋 | |

図18-7-1(1) 交通安全施設の設置状況図(神奈川県駅周辺)



凡例

- | | | | | | |
|-------|-------------|----|------|----|--------|
| | 計画路線(トンネル部) | —— | 歩道有り | —— | 横断地下歩道 |
| —— | 計画路線(地上部) | —— | 歩道無し | ● | カーブミラー |
| --- | 都県境 | —— | 横断歩道 | ○ | 信号 |
| ---- | 市区町村境 | —— | 歩道橋 | | |

図18-7-1(2) 交通安全施設の設置状況図(神奈川県駅周辺)